

# FICHE PROFIL DE BAINNADE - Synthèse (Page 2/2)

Date d'élaboration (ou de mise à jour du profil) :

mai-20


Région : **Occitanie**

Département : **Aude (11)**

Commune : **Duilhac-sous-Peyrepertuse**

Site baignade : **Moulin de Ribaute**

## Recensement et localisation des sources potentielles de pollutions



## Gestion préventive - Programme des travaux

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions
Principaux foyers de pollution	Type des foyers de pollution	Impact	Mesures de surveillance	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Description des principales mesures de réduction des pollutions
Accès et animaux et fréquentation de la baignade	Pollution potentielle	Moyen	Contrôle visuel par les surveillant et le gestionnaire du site	Veiller que les règles d'accès et de bon comportement soient respectées	Surveillance du site de baignade

*Suivi quotidien du plan d'eau, couleur, transparence, température, mousses, odeurs.*

*Vigilance accrue aux éventuels changements anormaux de coloration, efflorescences et/ou irisations suspects.*